Am 18.08.2020 wurden wir mittels Sirene um 18.25 Uhr zu einem PKW Brand auf der B52 Richtung St. Margarethen alarmiert.
Der Sicherungsverteiler unter der Motorhaube eines Fahrzeuges fing aus ungeklärter Ursache an zu brennen. Der Lenker stellte das Fahrzeug geistesgegenwärtig am Fahrbahnrand ab, ein LKW-Lenker hielt an und löschte mit seinem Feuerlöscher die ersten Flammen.
Diese Aktion hat den Brand bis zu unserem Eintreffen herausgezögert und wohl einen Vollbrand des Fahrzeuges verhindert.
Unsere Aufgabe bestand darin, den betroffenen Bereich endgültig abzulöschen, die Batterie abzuklemmen und das Fahrzeug gesichert abzustellen. Danach wurden ausgelaufene Betriebsmittel und Löschwasser gebunden und ordnungsgemäß entsorgt.

-

-

-